

(03) UDVIDET DRIKKEVANDSKONTROL**DONS**lab

R. DON'S Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

**Ordruplund Vandværk
v/Jens Fredsgaard
Adelers Allé 147
4540 Fårevejle St.**Analyserapport nr. 20150727/006
27. juli 2015
Blad 1 af 2Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *		Prøvested: Afgang, værk Prøvedato: 2015-07-13 Kl. 11:05 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Temperatur	10,9 °C	
Lugt	Ingen lugt	
Smag	Normal	
Farve	Ingen	
Udseende	Klar	

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C pr.ml	6	50	DS/EN6222	0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml	< 1	5	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Se blad 2.				

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)

Morten Due, civ. ing.

(03) UDVIDET DRIKKEVANDSKONTROL

Ordruplund Vandværk
Afgang, værk

Analyserapport nr. 20150727/006
27. juli 2015
Blad 2 af 2

Prøvedato: 2015-07-13 Kl. 11:05

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	3,6	5	DS/EN7887	5%
Turbiditet		FTU	0,13	0,3	DS/EN27027	5%
pH		pH	8,2	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne		mS/m	63,2	>30	DS/EN27888	2%
Inddampningsrest		mg/l	390	1500	DS204	5%
NVOC	C	mg/l	1,3	4	SM5310	5%
Calcium	Ca ²⁺	mg/l	78	<200	ICP-OES	5%
Magnesium	Mg ²⁺	mg/l	17	50	ICP-OES	5%
Natrium	Na ⁺	mg/l	35	175	ICP-OES	6%
Kalium	K ⁺	mg/l	4,9	10	ICP-OES	5%
Jern, total	Fe	mg/l	0,068	0,1	ICP-OES	5%
Mangan	Mn	mg/l	0,002	0,02	ICP-OES	5%
Ammonium	NH ₄ ⁺	mg/l	< 0,02	0,05	SM 418B	3%
Bicarbonat	HCO ₃ ⁻	mg/l	277	>100	DS/EN9963-1	2%
Klorid	Cl ⁻	mg/l	50	250	DS/EN10304	1,5%
Fluorid	F ⁻	mg/l	0,49	1,5	DS/EN10304	3%
Sulfat	SO ₄ ²⁻	mg/l	39	250	DS/EN10304	1,5%
Nitrat	NO ₃ ⁻	mg/l	2,1	50	DS/EN10304	2,5%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,002	0,01	DS/EN 26777	1,5%
Fosfor, total	P	mg/l	0,040	0,15	DS292	5%
Aggressiv kuldioxid	CO ₂	mg/l	< 2	2	DS236	2%
Hårdhed, total		°dH	15	5 - 30	Beregnet	3,5 %
Arsen	As	µg/l	0,044	5	ICP/MS	3%
Barium	Ba	µg/l	88	700	ICP-OES	5%
Strontium*	Sr	µg/l	430	10000	ICP-OES	5%
Bly	Pb	µg/l	0,099	5	ICP/MS	25%
Bor	B	µg/l	100	1000	ICP-OES	5%
Cadmium	Cd	µg/l	< 0,0030	2	ICP/MS	20%
Kobolt	Co	µg/l	< 0,3	5	ICP-OES	5%
Nikkel	Ni	µg/l	9,5	20	ICP-OES	5%
Ilt	O ₂	mg/l	9,8		DS/EN 5814	5%
Kiselsyre*	SiO ₂	mg/l	26		SM4500C	

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

Arsen, Bly og Cadmium er udført af ALS, akkr. 361, rapport nr. 93133/15, kopi kan rekvireres

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)



Morten Due, civ. ing.